

高速热冲压生产线


High Speed Hot Stamping Production Line



热冲压工艺：

- 热冲压工艺是把钢板加热，放入水冷模具中成形和淬火，主要应用于超高强度汽车结构件的制造，是目前汽车轻量化主要技术之一。

成形工艺路线：



热冲压线组成：

- 热冲压生产线组成：加热炉（推荐配置辊底式加热炉）、高速上料系统、热冲压液压机、水冷模具、下料系统、喷砂系统、多轴激光切割机或落料压力机和模具等组成。



合锻在线



想了解更多有关我们全方位的产品信息吗？
只需使用手机或平板电脑扫描此二维码
或访问：<http://www.hfpress.com>